

CZ

Jsm rádi, že jste zakoupili jeden z našich výrobků. Tento návod vám pomůže seznámit se s vaší novou svítilnou. Manuál pozorně přečtěte a uschovejte pro pozdější použití. Použité obaly zlikvidujte v souladu se zákonem. Před prvním použitím odsroubujte kryt bateriového

prostoru svítilny, odstraňte folii na zadní straně svítilny a vložte nové baterie typu D („velké butry“). Po vložení baterií, řádně dotáhněte všechny závitové spoje (kryt, hlava a tělo svítilny).
Produkt: 9421, Led Lenser X21.2
Verze návodu: 1.2

1. Sada baterií

4x Alkalické baterie 1.5 V (D-cel, LR20)
(1.2 V NiMH dobíjecí baterie; nejsou součástí dodávky)

2. Zapnutí a vypnutí

V přední části X21.2, těsně za hlavou svítilny je umístěn spínač. Tento spínač lze použít nejen k vypnutí a zapnutí svítilny, ale také k volbě světelných funkcí svítilny. Poznámka: spínač je možno použít dvěma způsoby. Plné stisknutí se zřetelněly cvaknutím, kdy spínač zapadne do své koncové polohy nebo lehké stisknutí, kdy se spínač vrátí do pozice před stisknutím a nezacvakne. K zapnutí svítilny použijte plné stisknutí spínače, pro volbu světelných funkcí pokračujte dle bodu 5.

3. Ostření

Zaostření kuželu světla a jeho nastavení na požadovanou šířku je možné pomocí tzv. „Speed Focus“ systému. Svítilnu podržte pevně jednou rukou a druhou rukou zatáhněte za reflektor svítilny dopředu a dozadu (zaostření/rozostření).

4. Smart Light Technology (SLT)

X21.2 je vybavena čipovou technologií (SLT), která kontroluje výstup led diody a umožňuje volbu různých světelných funkcí. Díky ovládání jedním tlačítkem, je používání svítilny jednoduché a uživatelsky přívětivé. Svítilna disponuje třemi světelnými funkcemi. Intenzita světla je kontrolována vestavěným čidlem.

5. Světelné funkce

Světelné funkce aktivujete následujícím způsobem.

5.1 Světelný program „výkon“: Svítilnu zapnete jedním stisknutím. Tím získáte světlo o plném výkonu. Dalším stisknutím svítilnu vypnete.

5.2 Světelný program „nízký výkon“: Namáčkněte spínač 2x za sebou a potom plně stiskněte. Přepnete výstup LED diody na snížený výkon.

5.3 Světelný program „stroboskop“: Namáčkněte spínač lehce 3x za sebou a do jedné sekundy plně stiskněte spínač. X21.2 přepne do světelné funkce obranného stroboskopu.

6. Výměna baterií

Před výměnou baterií svítilnu vypněte. Odsroubujte kryt na konci svítilny, vyjměte baterie z bateriového prostoru uvnitř těla svítilny. Vložte nové baterie. Zašroubujte uzávěr. Během umísťování nových baterií dbejte na správnou polaritu (+ a -). Používejte pouze kvalitní alkalické baterie. Při obrácené polaritě existuje riziko poškození baterií a jejich případné explozi. Nikdy nenabíjete alkalické baterie. Nekombinujte baterie a akumulátory. Používejte pouze jeden typ současně. Pokud se chystáte svítilnu delší dobu nepoužívat, prosíme, vyjměte baterie, abyste se vyhnuli jejich vytečení nebo poškození. Prázdné baterie nebo akumulátory, které již nelze dobít zlikvidujte s ohledem na předpisy státu, v kterém se nalézáte. Před vhozením do odpadu přelepte kontakty baterií. Nevhazujte do ohně!

7. Čištění

Pro čištění použijte suchý, čistý hadřík, který nepouští vlákna. Při znečištění slanou vodou, je nutno zbavit čelovku důkladně zbytků soli vlhkým hadříkem a řádně vysušit.

8. Obsah balení

Svítilna X21.2 je dodávána s následujícím příslušenstvím: 4x alkalické baterie 1.5 V (D-cel, LR20), 1x návod k použití 1x pás na rameno. Ostatní příslušenství najdete na adrese ledlenser.de nebo ledlenser.cz.

9. UPOZORNĚNÍ!

Nepolykejte žádné malé části nebo baterie. Výrobek nebo jeho části a součásti (včetně baterií), musí být uloženy mimo dosah dětí. Z důvodů bezpečnosti a schválení (CE), nesmí být výrobku měněny vlastnosti. Výrobek se používá výhradně jako svítilna. V případě, že bude výrobek X21.2 použit pro jakýkoli jiný účel nebo používán nesprávně, tak že může dojít a dojde k poškození a nebezpečí zranění (ohně, zkrat, úraz elektrickým proudem atd.), nenese výrobce ani prodávající odpovědnost za škody na majetku či zdraví a tímto zaniká i záruka za výrobek. X21.2 může být provozována při teplotách -20°C až +50°C. Ujistěte se, že X21.2 není vystavena extrémním teplotám, intenzivním vibracím, výbušné atmosféře, působení rozpouštědel nebo toxických výparů. Vyhněte se trvalému působení přímého slunečního záření a vysoké vlhkosti. Změny, opravy a údržbu v průběhu používání, které vyžadují odborné zacházení, může provádět pouze oprávněný technický personál. Jakmile bude zjištěno, že výrobek je přes správné umístění plných baterií nefunkční, obraťte se na prodejce nebo na zastoupení značky.

10. Bezpečnostní pokyny

Tento výrobek není hračka pro děti. Vzhledem k tomu, že výrobek obsahuje malé části, které mohou být spolknuty, není vhodný pro osoby mladší 5 let. Nepoužívejte pro zkoušení očí. Při použití nezakrývejte čelovku, hrozí akumulace tepla a následné vznícení. Pokud zařízení nefunguje správně, zkontrolujte baterie a jejich uložení. Používáte-li v silničním provozu, postupujte podle příslušných právních předpisů. Riziko, které představuje hlava hrozbu v tomto výrobku, je optické záření Blue-Light-Hazard (400–780 nm). Teplotní hodnoty prahové nebezpečnosti výrobek nedosahuje. Riziko pro přiléhajícího závisí pouze na úhlu pohledu do světla a to pouze pokud pohled směřuje přímo do osy světla. Nicméně obranné reakce těla zamezují tělesným poškozením oka. Nesvitte do očí lidem, kteří mohou mít tuto obrannou reakci, částečně nebo zcela potlačenu, díky vlivu drog, léků nebo nemoci. Vzhledem k oslňujícímu účinku může nesprávné použití vést k dočasněmu zhoršení zraku nebo pocitu únavy a nevolnosti. Intenzita dočasněho pocitu nevolnosti a jeho délce závisí především na rozdílu v jasů mezi zdrojem světla a jeho okolím. Fotocitlivé osoby by měly použití tohoto výrobku konzultovat se svým lékařem. V zásadě platí, že vysoko-intenzivní světelné zdroje jsou sekundárně nebezpečné vzhledem k jejich oslepujícímu efektu. V případě využití ze strany veřejných orgánů, musí být uživatel poučen o všech platných zákonech a předpisech, které odpovídají daným případům použití.

Důležité pravidla chování: Nesměřujte paprsek přímo do očí osoby. Uživatel nebo jiná osoba by se neměl dívat přímo do světelného paprsku. V případě optického záření do očí, je nutné zavít oči a odvrátit hlavu. Návod k použití a informace musí být uchovávány na bezpečném místě a musí být předány společně s výrobkem. Je zakázáno dívat se přímo do světla, která je vyzařována tímto výrobkem.

REKLAMACE A OBJEDNÁVKY: MORIS design s.r.o.

K Hrušovu 292/4 | 102 23 Praha 10 | Česká republika
tel.: +420 734 204 699, e-mail: distribuce@moris.cz
www.ledlenser.cz | IČ: 27218228, DIČ: CZ27218228

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ve složce C, pod spisovou značkou 105289.



Kód registruje na www.ledlenser.cz
v sekci registrace.

SK

Smie radi, že ste zakúpili jeden z našich výrobkov. Tento návod vám pomôže oboznámiť sa s vašim novým svetidlom. Manuál pozorne prečítajte a uchovajte pre neskoršie použitie. Použite obaly zlikvidujte v súlade so zákonom. Pred prvým použitím odskrutkujte kryt

bateriového priestoru svetidla, odstráňte fóliu na zadnej strane svetidla a vložte nové batérie typu D. Po vložení batérií, riadne dotiahnite všetky závitové spoje (kryt, hlava a telo svetidla).

Produkt: 9421, Led Lenser X21.2
Verzia návodu: 1.2

1. Sada batérií

4x alkalické batérie 1.5 V (D-cell, LR20)
(1.2 V NiMH dobijacie batérie; nie sú súčasťou dodávky)

2. Zapnutie a vypnutie

V prednej časti X21.2, tesne za hlavou svetidla je umiestnený spínač. Tento spínač možno použiť nielen na vypnutie a zapnutie svetidla, ale tiež k voľbe svetelných funkcií svetidla. Poznámka: spínač je možné použiť dvoma spôsobmi. Plné stlačenie so zreteľným cvaknutím, kedy spínač zapadne do svojej koncovkej polohy alebo ľahké stlačenie, kedy sa spínač vráti do pozície pred stlačením a nezacvakne. K zapnutiu svetidla použijete plné stlačenie spínača, pre voľbu svetelných funkcií pokračujte podľa bodu 5.

3. Ostrenie

Zaostrenie kužela svetla a jeho nastavenie na požadovanú šírku je možné pomocou tzv. „Speed Focus“ systému. Svetlido podržte pevne jednou rukou a druhou rukou zatiahnite za reflektor svetlida dopredu a dozadu (zaostrenie/rozostrenie).

4. Smart Light Technology (SLT)

X21.2 je vybavená čipovou technológiou (SLT), ktorá kontroluje výstup led diódy a umožňuje voľbu rôznych svetelných funkcií. Vďaka ovládaniu jedným tlačidlom, je používanie svetla jednoduché a užívateľsky priateľivé. Svetlido disponuje tromi svetelnými funkciami. Intenzita svetla je kontrolovaná vstavaným snímačom.

5. Svetelné funkcie

Svetelné funkcie aktivujete nasledujúcim spôsobom.

5.1. Svetelný program „výkon“: Svetlido zapnete jedným stlačením. Tým získate svetlo o plnom výkone. Ďalším stlačením svetlido vypnete.

5.2 Svetelný program „nizky výkon“: Potlačte spínač 2x za sebou a potom plne stlačte. Prepnete výstup LED diódy na znížený výkon.

5.3 Svetelný program „stroboskop“: Potlačte spínač zľahka 3x za sebou a do jednej sekundy plne stlačte spínač. X21.2 prepne do svetelnej funkcie obranného stroboskopu.

6. Výmena batérií

Pred výmenou batérií svetlido vypnite. Odskrutkujte kryt na konci svetlida, vyberte batérie z bateriového priestoru vnútri tela svetlida. Vložte nové batérie. Zaskrutkujte uzáver. Počas umiestňovania nových batérií dbajte na správnu polaritu (+ a -). Používajte len kvalitné alkalické batérie. Pri obrátení polarite existuje riziko poškodenia batérií a ich prípadnej explózie. Nikdy nenabíjajte alkalické batérie. Nekombinujte batérie a akumulátory. Používajte len jeden typ súčasne. Ak sa chystáte svetlido dlhšiu dobu nepoužívať, prosíme, vyberte batérie, aby ste sa vyhli ich vyčisteniu alebo poškodeniu. Prázdne batérie alebo akumulátory, ktoré už nemožno dobiť zlikvidujte s ohľadom na predpisy štátu, v ktorom sa nachádzate. Pred vhođením do odpadu prelepte kontakty batérií. Nevhadzujte do ohňa!

7. Čistenie

Pre čistenie použite suchú, čistú handričku, ktorá nepuša vlákna. Pri znečistení slanou vodou, je nutné zbaviť svetlido bezprostredne po použití dôkladne zvyškov soli vlhkou handričkou a riadne vysušiť.

8. Obsah balenia

Svetlido X21.2 je dodávané s nasledujúcim príslušenstvom: 4x alkalické batérie 1.5 V (D-cell, LR20), 1x návod na použitie, 1x pás na rameno. Ostatné príslušenstvo nájdete na adrese ledlenser.de alebo ledlenser.cz.

9. UPOZORNENIE!

Neprehŕtajte žiadne malé časti alebo batérie. Výrobok alebo jeho časti a súčasti (vrátane batérií), musí byť uložené mimo dosahu detí. Z dôvodov bezpečnosti a schválenia (CE), nesmú byť výrobok menenej vlastnosti. Výrobok sa používa výhradne ako svetlido. V prípade, že bude výrobok X21.2 použitý pre akýkoľvek iný účel alebo používaný nesprávne, tak že môže dôjsť a dôjde k poškodeniu a nebezpečenstvo zranenia (ohoň, skrat, úraz elektrickým prúdom atď.), nenesie výrobca ani predávajúci zodpovednosť za škody na majetku či zdravie a týmto zaniká i záruka za výrobok. X21.2 môže byť prevádzkovaná pri teplotách -20°C až +50°C. Uistite sa, že X21.2 nie je vystavená extrémnym teplotám, intenzívnym vibráciám, výbušnej atmosfére, pôsobeniu rozpúšťadiel alebo toxických výparov. Vyhnite sa trvalému pôsobeniu priameho slnečného žiarenia a vysokej vlhkosti. Zmeny, opravy a údržbu v priebehu používania, ktoré vyžadujú odborné zaobchádzanie, môže vykonávať iba oprávnený technický personál. Ako náhle bude zistené, že výrobok je cez správne umiestnenie plyných batérií nefunkčný obráťte sa na predajcu alebo na zastúpenie značky.

10. Bezpečnostné pokyny

Tento výrobok nie je hračka pre deti. Vzhľadom k tomu, že výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu byť prehĺtnuté, nie je vhodný pre osoby mladšie ako 5 rokov. Nepoužívajte na skúšanie očí. Pri použití nezakrývajte baterku, hrozí akumulácia tepla a následné vznetenie. Ak zariadenie nefunguje správne, skontrolujte batérie a ich uloženie. Ak používate v prevádzke, postupujte podľa príslušných právnych predpisov. Riziko, ktoré predstavuje hlavnú hrozbu v tomto výrobku, je optické žiarenie Blue-Light-Hazard (400–780 nm). Teplotná hodnota prahovej nebezpečnosti výrobok nedosahuje. Riziko pre prihládajúceho závisí len od uhla pohľadu do svetla a to len ak pohľad smeruje priamo do očí svetla. Avšak obranná reakcia tela zamedzuje teľším poškodením oka. Nesviette do očí ľuďom, ktorí môžu mať túto obrannú reakciu, čiastočne alebo úplne potlačenú, vďaka vplyvu drog, liekov alebo chorôb. Vzhľadom k osľuhujúcemu účinku môže nesprávne použitie viesť k dočasnému zhoršeniu zraku alebo pocitu únavy a nevoľnosti. Intenzita dočasného pocitu nevoľnosti a jeho dĺžka závisí predovšetkým na rozdieli v jase medzi zdrojom svetla a jeho okolím. Svetlicitlivé osoby by mali požitie tohto výrobku konzultovať so svojim lekárom. V zásade platí, že vysoko-intenzívne svetelné zdroje sú sekundárne nebezpečné vzhľadom k ich osľuhujúcemu efektu. V prípade využitia zo strany verejných orgánov, musí byť užívateľ poučený o všetkých platných zákonoch a predpisoch, ktoré zodpovedajú daným prípadom použitia.

Dôležité pravidlá správania: Nesmerujte lúč priamo do očí osoby. Používajte alebo iná osoba by sa nemal pohzerat priamo do svetelného lúča. V prípade optického žiarenia do očí, je nutné zavrieť oči a odvrátiť hlavu. Návod na použitie a informácie sa musia uchovávať na bezpečnom mieste a musia byť odovzdané spoločne s výrobkom. Je zakázané pohzerat sa priamo do svetla, ktoré je vytvárané týmto výrobkom.

REKLAMACE A OBJEDNÁVKY: MORIS design s.r.o.
K Hrušovu 292/4 | 102 23 Praha 10 | Česká republika
tel.: +420 734 204 699, e-mail: distribuce@moris.cz
www.ledlenser.cz | IČ: 27218228, DIČ: CZ27218228



LEATHERMAN LED LENSER®
100% ORIGINAL
REGISTRAČNÝ KÓD: CZ-SK 2013
Podľa nariadenia v rámci EU

Spoločnosť je zapsaná v obchodnom rejstříku u Městského soudu v Praze ve složce C, pod spisovou značkou 105289.

Kód registruje na www.ledlenser.sk v sekcii registrácia.